



11 Редактирование настройки




Для редактирования настройки необходимо нажать и удерживать кнопку режимов, до появления часто мигающего значения редактируемого параметра

12 Смена значений настройки



Смена значений настройки производится кнопками управления вправо или влево


13 Сохранение настройки




Для сохранения значения настройки необходимо нажать и удерживать кнопку выбора режимов. На индикаторе будут мигать сегменты «----», при дальнейшем удержании отобразится установленное значение редактируемого параметра

14 Низкий уровень заряда элементов питания



При низком уровне заряда элементов питания на дисплее отобразится индикатор «». Необходимо заменить элементы питания

15 Установка элементов питания



Свидетельство о приемке

ПОРТАТИВНЫЙ ДОЗИМЕТР SOEKS 112

№ _____

Изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий НУЛС 414313.014 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК _____
подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Печать

Гарантийный талон

ПОРТАТИВНЫЙ ДОЗИМЕТР SOEKS 112

ЗАПОЛНЯЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ

№ _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____
штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий по качеству:
ООО «СоЭкс»
127566, Россия, г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, д. 48-1-1-39
+7 (495) 221-05-82
e-mail: soeks@soeks.ru
www.soeks.ru

ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи _____
число, месяц, год

Продавец _____
подпись _____ печать _____